

カッティングシートの貼り方

貼る前に用意しておくもの

- ・ ゴムへら又は小型の定規
- ・ 張る面の汚れを清掃する洗剤など
- ・ * 貼付面を押さえつける為に使用できるもの
- ・ カッター
- ・ マスキングテープ又はセロテープ
- ・ タオル又は雑巾
- ・ * 位置決めの仮止めの為に使用できるもの

まず貼付面の清掃をします。

細かいゴミなどがあると、貼った後に表面がデコボコになってしまいます。

洗剤等で清掃した後、乾いたタオル等で表面の水気や油気を丹念に拭き取ってください。

位置を決め、カッティングステッカーの端（余白の部分）をテープで固定します。

この時点で貼付ける場所を固定しますので、平行になっているかしっかり確認します。

位置が決まったらカッティングステッカーをアプリケーションフィルムの上からゴムへら等でしっかり擦ります。下紙からの剥がれをスムーズにします。

カッティングステッカーを下紙から剥がします。

全体を裏返しにし、下紙をアプリケーションフィルムに軽く押し付けるようにして、ゆっくりと剥がします。もしここでうまく剥がれない場合は、下紙を元に戻して上記の作業をもう一度行って下さい。

テープで仮止めをした場所からゆっくりとゴムへら等で端から少しずつ貼っていきます。全体を貼付けたら、再度アプリケーションフィルムの上からゴムへら等で擦り、カッティングステッカーを貼付面に圧着させます。

擦り終わったら、アプリケーションフィルムをゆっくり剥がします。

アプリケーションフィルムと一緒にカッティングステッカーがくっついてくる場合は、元に戻して再度アプリケーションフィルムの上からゴムへら等で擦ります。

それでも貼付かない場合は、少し時間をあけてから剥がして下さい。

最後に貼付の最終チェックを行います。

気泡がある場合は、カッターの刃先で小さな穴をあけ、空気を出して完了です。

++ ご注意 ++

剥がれ易い塗料や材質の表面など、貼る場所の質によってはアプリケーションフィルムを剥がした時、その素材まで一緒に剥がす恐れがありますので、貼る場所の素材に注意して貼って下さい。
寒い時期は貼り付け面をドライヤー等で軽く暖めるとステッカーの粘着力が強化されます。



有限会社 ガンプ

〒664-0872 兵庫県伊丹市車塚2-82-4

T E L : 072-782-2200 F A X : 072-782-2070