


エスティマ アエラス 平成20年4月11日登録車

EP35/36ローマウントLEDライトを取り付ける純正リフレクター裏側バンパー部
下記写真のような発泡スチロールが接着されている。
リフレクターのビスが隠れてしまって取り外しができない。



発泡スチロール

お客さんの承認を得てカットして装着した。以下はその手順。



リフレクター部のバンパーへこみ形状を目安に

カッターで切る



発泡スチロールを取る



後は通常通りの取り付け